

Cæcilie Banissi
Langelandsvej 10A, 4.
2000 Frederiksberg

Vedr./ Rekv.:

eviteq
teknik112.dk

Faktura 110471

Dato 25. september 2023

Konto nr. 31331328

EAN

Deres ref:

CVR-Nr.

Kunde-service:88 82 06 82

Betales m. Bank/MobilePay/Visa 26.09.2023

Herunder specificeres materialer og anvendt tid på opgaven. Servicegebyret dækker køretid til og fra opgaven, samt administration, parkering og drift af servicevogn. Har du spørgsmål til denne faktura bedes du besvare denne mail.

Indsigelser bedes ske skriftligt - på mail.

Dato	Nr.	Beskrivelse	Enhedspris	Antal	%	Total ex. moms.
		Vi gennemfører udbedring efter rapport af HBS				
		- vi sender en faktura på udbedringen, som du kan bruge som dokumentation ifm din handel.				
		Samlet pris Kr. 3.860,- inkl. moms				
		Måleramme skiftes: Nej				
		411				
		Link 3860,-kr				
		-udskift lampeledning med 1,5 instalation kabel				
		-udskift tangent uden jord				
		-udskift spot				
		-brandfuge tavle				
250923	5205	SAMLET FAST PRIS I HENH. TIL BESKRIVELSE	3.860,00	1,00	20	3.088,00

Udbedring af fejl efter gennemført el-tjek - udført i henhold til beskrivelsen i rapporten.

Denne faktura for det udførte arbejde er gældende som dokumentation for de gennemførte udbedringer.

Betaling til:

Ringkøbing Landbobank

Kt. Nr.: 7670 - 0008831500

Iban: DK1376700008831500

Swift: RINGDK22

Rente: 1,25% pr. måned,samt

gebyr Kr. 100,- CVR-Nr. 37472352

Beløb ex. moms 3.088,00

Moms 25% 772,00

Beløb ialt 3.860,00