

Terje Barnholdt
Leifsgade 8, 4. th
2300 København S

Leveringsadresse
Terje Barnholdt
Leifsgade 8, 4. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 20554059
Side 21177
Side 1/2

Deres ref. Søn - Thomas - 20554059
Vor ref. cc@domibus.dk

Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af radiator - installation
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Gasinstallation - måler installation tjekket
- Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

Vaskemaskine mangler drypbakke og vandsikring - kr. 2.175,00 incl moms

Køkken batteri er defekt - bør udskiftes kr. 2.500,00 incl moms

Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af eks gulv afløb



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Terje Barnholdt
Leifsgade 8, 4. th
2300 København S

Leveringsadresse
Terje Barnholdt
Leifsgade 8, 4. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 20554059
Side 21177
Side 2/2

Deres ref. Søn - Thomas - 20554059
Vor ref. cc@domibus.dk

Skjulte installationer - rørkasser
Beboer info - årstal for reovering af eks bad?
Ingen reovering
VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

Omskifter til håndbruser er utæt, beboer demonterer den selv


Afløb for håndvask mangler pakning

Øvrige rum/værelser

- Radiatorer - stuer - værelser mm
- FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
20/3 2023 Bo Nielsen
Navn: Bo nielsen





Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet